

**23(T)/2019 VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - DA NANG - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.24(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

South Cardinal Buoy, *Q.1s*, in position 16°09.64'N, 108°14.64'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN50021  
- VN30012**

**23(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - ĐÀ NẴNG - Hệ thống phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 24(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao an toàn hướng Bắc, *Q.1s*, ở vị trí 16°09.64'N, 108°14.64'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50021  
- VN30012**