

**126(T)/2016 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 192/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Chart affected - VN50007 (Edition number 1, Edition date April 16<sup>th</sup>, 2015)**

The lateral buoy has been temporarily removed from the position 20°42.87'N, 106°58.56'E to 20°42.85'N, 106°58.54'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**126(T)/2016 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 192/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Hải đồ ảnh hưởng -VN50007 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)**

Phao luồng được di chuyển tạm thời từ vị trí 20°42.87'N, 106°58.56'E đến 20°42.85'N, 106°58.54'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)