

191(T)/2016 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 300/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50007 (Edition number 1, Edition date April 16th, 2015)

The lateral buoy has been temporarily removed from the position 20°44.97'N, 106°56.93'E to 20°44.95'N, 106°56.90'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

191(T)/2016 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 300/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng -VN50007 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)

Phao luồng được di chuyển tạm thời từ vị trí 20°44.97'N, 106°56.93'E đến 20°44.95'N, 106°56.90'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)