

124(T)/2017 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Buoy.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.178/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50016 (Edition number 2, Edition date Dec 1st, 2015)

Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 17°56.06'N, 106°31.10'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

124(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 178/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN50016 (Phiên bản 2, ngày 01 tháng 12 năm 2015)

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 17°56.06'N, 106°31.10'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)