

126(T)/2017 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA HOI - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.179/TBHH-TCTBDATHH MB

Chart affected - VN50014 (Edition number 1, Edition date Apr 16th, 2015)

Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 18°47.45'N, 105°46.56'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

126(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA HỘI - Hệ thống phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 179/TBHH-TCTBDATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN50014 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 18°47.45'N, 105°46.56'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)