

**130(T)/2017 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - NGHE AN - CUA LO - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.183/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Chart affected - VN50014 (Edition number 1, Edition date Apr 16<sup>th</sup>, 2015)**

Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 18°49.94'N, 105°43.44'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**130(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - NGHỆ AN - CỬA LÒ - Hệ thống phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 183/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50014 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)**

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 18°49.94'N, 105°43.44'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)