

**144(T)/2017 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 202/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Chart affected - VN50007 (Edition number 1, Edition date April 16<sup>th</sup>, 2015)**

The Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 20°46.30'N, 106°55.75'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**144(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 202/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50007 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)**

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 20°46.30'N, 106°55.75'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)