

219(T)/2017 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 307/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50007(Edition number 1, Edition date April 16th, 2015)

The Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 20°45.60'N, 106°56.29'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

219(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 307/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN50007 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 20°45.60'N, 106°56.29'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)