

**131(T)/2018 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 194T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB  
196T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

The lateral buoys have been temporarily removed from the position:

<i>Designation</i>	<i>Characteristic</i>	<i>New Position</i>		<i>Old Position</i>	
HP31	Fl.G.3s	20°49.21'N	106°53.87'E	20°49.21'N	106°53.36'E
HP32	Fl.R.3s	20°49.02'N	106°53.70'E	20°49.07'N	106°53.59'E
HP33	Fl.G.3s	20°49.17'N	106°52.95'E	20°49.19'N	106°53.03'E
HP34	Fl.R.3s	20°49.12'N	106°53.24'E	20°49.11'N	106°53.35'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Charts affected - VN50008****131(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 194T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB  
196T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Các phao luồng được di chuyển tạm thời ở các vị trí sau:

<i>Tên</i>	<i>Đặc tính</i>	<i>Vị trí mới</i>		<i>Vị trí cũ</i>	
HP31	Fl.G.3s	20°49.21'N	106°53.87'E	20°49.21'N	106°53.36'E
HP32	Fl.R.3s	20°49.02'N	106°53.70'E	20°49.07'N	106°53.59'E
HP33	Fl.G.3s	20°49.17'N	106°52.95'E	20°49.19'N	106°53.03'E
HP34	Fl.R.3s	20°49.12'N	106°53.24'E	20°49.11'N	106°53.35'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50008**