

93(T)/2018 VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 138T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN40002(Edition number 2, Edition date December 12th, 2015)

The Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 21°23.05'N, 108°01.16'E is temporarily out of service.

(All position are referred to WGS84 Datum)

93(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 138T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN40002 (Phiên bản 2, ngày 12 tháng 12 năm 2015)

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 21°23.05'N, 108°01.16'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)