

**120(T)/2019 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 161(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

The lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 19°21.64'N, 105°49.50'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN50012**

**120(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - NGHI SƠN - Hệ thống phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 161(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 19°21.64'N, 105°49.50'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50012**