

301(T)/2019 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - Buoy.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 413(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

South Cardinal Buoy, $VQ(6)+LFL.10s$, in position $18^{\circ}07.06'N$, $106^{\circ}24.29'E$ is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

Chart affected - VN40015

301(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 413(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

Phao an toàn hướng Nam, $VQ(6)+LFL.10s$, ở vị trí $18^{\circ}07.06'N$, $106^{\circ}24.29'E$ tạm ngừng hoạt động.

Hải đồ ảnh hưởng - VN40015

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)