

**54(T)/2019 VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NGAI - DUNG QUAT -Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.78(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 15°24.89'N, 108°46.64'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN50023**

**54(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NGÃI - DUNG QUẤT - Hệ thống phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 78(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 15°24.89'N, 108°46.64'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50023**