

**98(T)/2020 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THAI BINH - DIEM DIEN - Buoy.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No.194(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB

The lateral buoy, *Fl.G.3s*, in the position 20°31.45'N, 106°37.13'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN40009**

**98(T)/2020 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THÁI BÌNH - ĐIỂM ĐIỀN - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 194(T)/2020/TBHH-TCTBĐATHHMB

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 20°31.45'N, 106°37.13'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN40009**