

**54(T)/2017 VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoy.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.81/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Chart affected - VN50022 (Edition number 1, Edition date April 16<sup>th</sup>, 2015)**

Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 15°29.38'N 108°41.37'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**54(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỶ HÀ - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 81/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50022 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)**

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 15°29.38'N 108°41.37'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)