

**236(T)/2018 VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.344(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Lateral buoy, *F.R.3s*, in position 15°29.39'N, 108°41.37'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN50022**

**236(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỶ HÀ - Hệ thống phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 344(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao luồng, *F.R.3s*, ở vị trí 15°29.39'N, 108°41.37'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50022**