

118(T)/2016 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 184/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50007 (Edition number 1, Edition date April 16th, 2015)

The special buoy has been temporarily adjusted from the position 20°47.45'N, 106°54.18'E to 20°47.38'N, 106°54.05'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

118(T)/2016 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 184/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng -VN50007 (Phiên bản 1, ngày 16 tháng 4 năm 2015)

Phao đặc biệt được điều chỉnh tạm thời từ vị trí 20°47.45'N, 106°54.18'E đến 20°47.38'N, 106°54.05'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)