

244(T)/2016 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG BINH - HON LA - Buoy.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 382/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN50016 (Edition number 2, Edition date Dec 01st, 2015)

1. The lateral buoy, *F.R.3s*, in position 17°55'38.0N, 106°31'22.0E, is reported missing

(All positions are referred to WGS84 Datum)

244(T)/2016 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG BÌNH - HÒN LA - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 382/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN50016 (Phiên bản 2, ngày 01 tháng 12 năm 2015)

1. Phao luồng, *F.R.3s*, vị trí 17°55'38.0N, 106°31'22.0E, được báo cáo đứt trôi

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)