

174(T)/2017 VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - VAN GIA - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 235/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN40002 (Edition number 2, Edition date December 22th, 2015)

The Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 21°24.16'N, 108°00.45'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

174(T)/2017 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - VẠN GIA - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 235/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN40002 (Phiên bản 2, ngày 22 tháng 12 năm 2015)

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 21°24.16'N, 108°00.45'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)