

110(T)/2018 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No.160(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Chart affected - VN40015 (Edition number 4, Edition date Nov 11th, 2017)

Lateral buoy, *Fl.R.3s*, in position 18°07.52'N, 106°23.81'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

110(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TĨNH - VŨNG ÁNG - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 160(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Hải đồ ảnh hưởng - VN40015 (Phiên bản 4, ngày 11 tháng 11 năm 2017)

Phao luồng, *Fl.R.3s*, ở vị trí 18°07.52'N, 106°23.81'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)