

127(T)/2018 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 185T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

The lateral buoy, *Fl.G.3s*, has been temporarily removed from the position 20°49.91'N, 106°47.91'E to 20°49.92'N, 106°48.24'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

Charts affected - VN50008

127(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 185T/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao luồng, *Fl.G.3s*, được di chuyển tạm thời từ vị trí 20°49.91'N, 106°47.91'E đến 20°49.92'N, 106°48.24'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

Hải đồ ảnh hưởng - VN50008