

164(T)/2018 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 262(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

The Special buoy, $F(3+1)Y.12s$, in position $20^{\circ}43.02'N$, $106^{\circ}57.56'E$ is temporarily out of service.

(All position are referred to WGS84 Datum)

Chart affected - VN50007

164(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 262(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao đặc biệt, $F(3+1)Y.12s$, ở vị trí $20^{\circ}43.02'N$, $106^{\circ}57.56'E$ tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

Hải đồ ảnh hưởng - VN50007