

171(T)/2019 VIET NAM - NORTH EAST COAST - QUANG NINH - Buoy.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 214(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

The lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 20°51.62'N, 106°51.89'E is temporarily out of service.

(All position are referred to WGS84 Datum)

Chart affected - VN50008

171(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - QUẢNG NINH - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 214(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao báo hiệu luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 20°51.62'N, 106°51.89'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

Hải đồ ảnh hưởng - VN50008