

24(T)/2019 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - HA TINH - VUNG ANG - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No.26(T)/2019/TBHH-TCTBDATHH MB

The lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 18°06.96'N, 106°23.07'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

Chart affected - VN40015

24(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - HÀ TỈNH - VŨNG ÁNG - Hệ thống phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 26(T)/2019/TBHH-TCTBDATHH MB

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 18°06.96'N, 106°23.07'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

Hải đồ ảnh hưởng - VN40015