

**275(T)/2019 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Buoy.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 376(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

The lateral buoy, *Fl.G.3s*, has been temporarily removed from the position 20°49.91'N, 106°47.91'E to 20°49.91'N, 106°48.20'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN50008**

**275(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 376(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

Phao lều, *Fl.G.3s*, được di chuyển tạm thời từ vị trí 20°49.91'N, 106°47.91'E đến 20°49.91'N, 106°48.20'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50008**