

279(T)/2019 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - THANH HOA - NGHI SON Refinery and Petrochemical LLC - Buoy.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No.383(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

The lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 19°21.70'N, 105°48.10'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

Chart affected - VN50012

279(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - THANH HÓA - LHD NGHI SƠN - Phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 383(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHHMB

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 19°21.70'N, 105°48.10'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

Hải đồ ảnh hưởng - VN50012