

85(T)/2019 VIET NAM - SOUTH CENTRAL COAST - QUANG NAM - KY HA - Buoyage.

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No.119(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Lateral buoy, *Fl(2+1).R.6s*, in position 15°28.46'N, 108°38.87'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

Chart affected - VN50022

85(T)/2019 VIỆT NAM - BỜ BIỂN NAM TRUNG BỘ - QUẢNG NAM - KỶ HÀ - Hệ thống phao.

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 119(T)/2019/TBHH-TCTBĐATHH MB

Phao luồng, *Fl(2+1).R.6s*, ở vị trí 15°28.46'N, 108°38.87'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

Hải đồ ảnh hưởng - VN50022