

**81(T)/2018 VIET NAM - NORTH CENTRAL COAST - QUANG TRI - CUA VIET - Buoyage.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North Notice No. 94(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Chart affected - VN50018 (Edition number 2, Edition date November 26<sup>th</sup>, 2017)**

Lateral buoy, *Fl.G.3s*, in position 16°54.83'N, 107°11.97'E is temporarily out of service.

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**81(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN BẮC TRUNG BỘ - QUẢNG TRỊ - CỬA VIỆT - Phao.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 94(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50018 (Phiên bản 2, ngày 26 tháng 11 năm 2017)**

Phao luồng, *Fl.G.3s*, ở vị trí 16°54.83'N, 107°11.97'E tạm ngừng hoạt động.

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)