

**142(T)/2018 VIET NAM - NORTH EAST COAST - HAI PHONG - Beacons.**

Source: Viet Nam Maritime Safety - North, Notice No. 224(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Special Beacons have been temporarily established in the following positions:

<i>Designation</i>	<i>Characteristic</i>	<i>Position</i>
No.1	Fl(3+1)Y.12s	20°45.62'N 106°55.63'E
No.2	Fl(3+1)Y.12s	20°45.49'N 106°55.73'E
No.3	Fl(3+1)Y.12s	20°45.36'N 106°55.83'E
No.4	Fl(3+1)Y.12s	20°45.23'N 106°55.93'E
No.5	Fl(3+1)Y.12s	20°44.97'N 106°56.14'E
No.6	Fl(3+1)Y.12s	20°44.83'N 106°56.24'E
No.7	Fl(3+1)Y.12s	20°44.70'N 106°56.34'E
No.8	Fl(3+1)Y.12s	20°44.57'N 106°56.44'E
No.9	Fl(3+1)Y.12s	20°44.31'N 106°56.65'E
No.10	Fl(3+1)Y.12s	20°43.96'N 106°56.92'E

(All positions are referred to WGS84 Datum)

**Chart affected - VN50007****142(T)/2018 VIỆT NAM - BỜ BIỂN ĐÔNG BẮC BỘ - HẢI PHÒNG - Đăng tiêu.**

Nguồn: Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc, Thông báo số 224(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHH MB

Các đăng tiêu được thiết lập tạm thời tại các vị trí sau:

<i>Tên</i>	<i>Đặc tính</i>	<i>Vị trí</i>
No.1	Fl(3+1)Y.12s	20°45.62'N 106°55.63'E
No.2	Fl(3+1)Y.12s	20°45.49'N 106°55.73'E
No.3	Fl(3+1)Y.12s	20°45.36'N 106°55.83'E
No.4	Fl(3+1)Y.12s	20°45.23'N 106°55.93'E
No.5	Fl(3+1)Y.12s	20°44.97'N 106°56.14'E
No.6	Fl(3+1)Y.12s	20°44.83'N 106°56.24'E
No.7	Fl(3+1)Y.12s	20°44.70'N 106°56.34'E
No.8	Fl(3+1)Y.12s	20°44.57'N 106°56.44'E
No.9	Fl(3+1)Y.12s	20°44.31'N 106°56.65'E
No.10	Fl(3+1)Y.12s	20°43.96'N 106°56.92'E

(Tất cả các vị trí được tham chiếu theo hệ tọa độ WGS84)

**Hải đồ ảnh hưởng - VN50007**